


Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 91 KORTELĖ	111-A-11	76/32-0030
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Širvintų
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\begin{aligned} x &= 6064697.67 \\ y &= 582358.91 \end{aligned}$$

Pavād.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 11
Dangtis	ket.	650		114.08		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	114.08	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet	1500	3.10	110.98		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	400	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 3.40		
	Nr.2	PVC	400	Viršus		
				Apačia 3.40		
	Nr.3	PVC	110	Viršus		
				Apačia 2.22		
	Nr.4	ker	150	Viršus		
				Apačia 3.20		

2019.09.

(kortelės sudarymo data)



(kortelės sudarymo data)

„Geodeziniai tyrinėjimai“
Direktorius