


Vandentiekio kameros	Nr. 54	KORTELE	111-A-12
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		76/32-0030
2019	Vilnius	Širvintų	
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis


Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

$$x = 6064707.12$$

$$y = 582452.92$$



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	metalinės kopečios
Dangtis	bet	700		113.12		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	113.12	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet	1.80 x 1.95	2.22	110.90		
VAMZDŽIAI	Nr.1	ket	100	Viršus 2.00	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia		
	Nr.2	PE	110	Viršus 2.00		
				Apačia		
					2019.09.	(kortelės sudarymo data)
					(kortelę sadarė)	
					Arvydas Cerniauskas	
					Direktorius	