


Vandentiekio kameros Nr.	217 A,B	KORTELĖ	111-A-14 76/32-0048
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Utenos	
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis


Pririšimo brėžinys



$$A_{\ominus} \begin{matrix} x=6064282.80 \\ y=581968.11 \end{matrix}$$

$$B_{\ominus} \begin{matrix} x=6064285.57 \\ y=581968.36 \end{matrix}$$

Horizontalinis



Pavard.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	met 2
Dangtis	ket	650		111.00	Lipynės (medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	111.00	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų
Dugnas	bet	1300x3680	2.60	108.40	$H_B=111.01$
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	160	Viršus 2.15 Apačia	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PE	160	Viršus 2.15 Apačia	
	Nr.3	PE	50	Viršus 2.15 Apačia	
	Nr.4	PE	110	Viršus 2.15 Apačia	
	Nr.5	PE	110	Viršus 2.15 Apačia	

2019.09.09
(korteles sudarymo data)
Arvydas Čerzinskas
Direktorius
(korteles sudarė)
Lietuvos Respublika
Uždaroji
akcinė
bendrovė
"Geodeziniai
tyrinėjimai"