

(Komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)

Nr.(_____) 133A KORTELE


76/32-0050 111 - A - 15

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	320			117.58	Ar yra vandens _____		
Žemė		Gruntas		0.00		117.58	Ar yra dujų _____		
Sienos		PVC					Pastabos $X = 6064339.46$; $Y = 582273.60$		
Dugnas		PVC	315	1.58		116.00	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus	1.47	116.11	UAB "Inžinerinė geodezija"		
				Apačia	1.58	116.00			
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.42	116.16	Objekto nr. _____		
				Apačia	1.58	116.00			
	Nr. 3			Viršus			Sudarė  Tadas Žiaušys		
				Apačia					
	Nr. 4			Viršus			Parašas _____ Pavardė _____		
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			Patikrino _____		
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus			2020-09-15 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus					
				Apačia					