Buitinės nuotekos (šulinys)	KORTELĖS Nr.: 132a	111 - A - 16
(įrenginio pavadinimas)		(planšeto nomenklatūra)
2020	Giedraičių g. 88, Šnipiškių sen., Vilniaus m.	
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brežinys



Pavad.		Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.
Dangtis		ket.	750		123,08
Žemė					123,08
Sienos		BET			
Dugnas		BET	1000	1,75	121,33
VAMZDŽIAI	Nr.1	Ker	200	Viršus 1,71	121,37
				Apačia	
	Nr.2	Ker	200	Viršus 1,69	121,39
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus 1,64	121,44
				Apačia	
	Nr.4	PVC	110	Viršus 0,80	122,28
				Apačia	

Lipynės — (medžiaga,kiekis)

Ar yra vandens? —

Ar yra dujų —

X=6064390.38
Y=582561.45

Objektas

Sudarė V.Balčiūnas (pavardė) (parašas)

Patikrino (pavardė) (parašas)

2020.11
(kortelės sudarymo data)