

KF
(Komunikacija)

Šulinys
(Irenginio pavadinimas)

Nr.(111-A-2) 14A KORTELĖ

Vilniaus m.
(Miestas)


Kolektyvo g.
(Gatvė)

76/33-0369
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens nėra Ar yra dujų nėra Pastabos X = 6065255.61; Y = 582002.35 LAS07
Dangtis	Ketus	315			139.52	
Žemė	Trinkelės				139.52	
Sienos	PVC					
Dugnas	PVC	315	2.35		137.17	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus		NT Kadastro biuras, UAB Objekto nr. Sudarė [Signature] R. Stasiūnas Patikrino [Signature] R. Stasiūnas 2019-09-18 (Irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	2.35	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2.35	
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		