

(Komunikacija)

(jrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)

Nr.(_____) 118B KORTELE


(76/32-0129) 111-C-14

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	320			108.75
Žemė		Gruntas		0.00		108.75
Sienos		Plastm.				
Dugnas		Plastm.	315	1.95		106.80
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus	1.83	106.92
				Apačia	1.94	106.81
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.79	106.96
				Apačia	1.95	106.80
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės —
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens —

Ar vra duij

Pastabos $X = 6063368.47$; $Y = 582001.40$

Koordināciju sistema: LKS94

Aukščių sistema: LAS07

UAB "Inžinerinė geodezija"

Objekto nr.

Sudarè

A. Valentukevičius

Parašas

Pavardé

Patikrino

Parašas

Pavardé

2020-08-12

(įrenginio tyrinėjimo data)