

(Komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvé)


Nr.(111-C-14) 156 KORTELE

76/32-0128


(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ketus	315			106.51	Ar yra vandens _____	
Žemė							Ar yra dujų _____	
Sienos		Plastm.					Pastabos $X = 6063351.62$; $Y = 581951.73$	
Dugnas			315	1.61		104.90	<u>LAS07</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	200	Viršus			UAB "KRS"	
				Apačia	1.61	104.90		
	Nr. 2	PE	200	Viršus			Objekto nr.	
				Apačia	1.61	104.90		
	Nr. 3	PVC	160	Viršus			Sudarė  E. Malakauskis	
				Apačia	1.61	104.90		
	Nr. 4			Viršus			Patikrino	
				Apačia				
	Nr. 5			Viršus			Parašas	
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus			Pavardė	
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus			2019-11-22	
				Apačia				
	Nr. 8			Viršus			(irenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				