

(Komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)

Nr.(_____) 213B KORTELE


(76/32-0128) 111-C-14

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <u> </u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	320			109.20	Ar yra vandens <u> </u>
Žemė		Žvyras		0.00		109.20	Ar yra dujų <u> </u>
Sienos		Plastm.					Pastabos <u>X = 6063298.83; Y = 581989.72</u>
Dugnas		Plastm.	315	0.98		108.22	<u> </u>
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	0.82	108.38	UAB "Inžinerinė geodezija"
				Apačia	0.98	108.22	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	0.82	108.38	
				Apačia	0.98	108.22	
	Nr. 3	PVC	110	Viršus	0.87	108.33	
				Apačia	0.98	108.22	
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			
Objekto nr. <u> </u>							
Sudarė				G. Petrauskas			
Patikrino		<u> </u>		<u> </u>			
2020-10-23 (įrenginio tyrinėjimo data)							