

(Komunikacija)

(jrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)

Nr.(_____) 7A KORTELE


(76/32-0130) 111-C-16

(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	150			108.62
Žemė		Cementas		0.00		108.62
Sienos		–				
Dugnas		–	–			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	32	Viršus		
				Apačia		
	Nr. 2	PE	32	Viršus		
				Apačia		
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės –
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos $X = 6063471.19$; $Y = 582437.25$

Tyrinėjimo metu komunikacija buvo užkasta,
sklendęs gylis nenustatytas

UAB "Inžinerinė geodezija"

Objekto nr.

Sudarè

Parašas

G.Petrauskas

Parašas

Pavardé

Patikrino

Parašas

Pavardé

2021-06-29

(įrenginio tyrinėjimo data)