


Kanalizacijos kolektoriaus šulinio Nr. 18	KORTELĖ	111-C-2 76/32-0048
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Utenos
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



x= 6064258.39

y= 581954.80

Pavad.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 7
Dangtis	ket.	650		111.18		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	111.18	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet	2000	3.50	107.68		
VAMZDŽIAI	Nr.1	g/bet	1000	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 3.72		
	Nr.2	g/bet	1000	Viršus		
				Apačia 3.72		
	Nr.3	PVC	200	Viršus		
				Apačia 2.00		
	Nr.4	PE	200	Viršus		
				Apačia 2.23		
	Nr.4a	PVC	200	Viršus		
				Apačia 3.45		
					2019.09.	
					(kortelės sudarymo data)	
					(kortelės sudarymo data)	
					Arvydas Černiškis	
					Direktorius	