



VANDENTIEKIS		Nr.	KORTELE	729	112-D-3
(renginio pavadinimas)		(plane)		(planšeto nomenklatura)	
2019		Vilnius		KANKLIU,	
(Šul.pastatymo metai)		(miestas)		(gatvė)	

ŠULINIO PŪJOVAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



$$\begin{array}{r} \times 6064019,57 \\ \hline \gamma 585195,23 \end{array}$$

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudė m.	Lipynės
Dangtis	ket,			135,98	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00		Ar yra vandens?
Sienos					Ar yra dujų
Dugnas					
VANDŽIAI	Nr.1	PE	100	Viršus 1,85 134,13 Apačia	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PE	100	Viršus 1,85 134,13 Apačia	
	Nr.3	PE	110	Viršus 1,85 134,13	
					Objektas:



2019.08
(korteles sudarymo data)
Arydas Cerniauskas
Direktorius
(kortelę sudarė)