


Fekalinė kam.	Nr.	KORTELĖ 80	112-D-3
(irėnginio pavadinimas)	(plane)		(planšetų nomenklatura)
2019	Vilnius		KANKLIU,
(Sul. pastatymo metal)	(miestas)		(gatvė)



ŠULINIO PĖJIVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\begin{array}{r} \times 606407,04 \\ \hline \gamma 585207,08 \end{array}$$

Pavard.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ker.	650		136,84	6
Žemė			0,00		(medžiaga, kiekis)
Slenas	bet.				Ar yra vandens? —
Dugnas	bet.	1000	2,13	134,71	Ar yra dujų —
VANDŽIAI	Nr.1	ker.	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 2,29	
	Nr.2	ker.	200	Viršus	Objektas
				Apačia 2,29	
	Nr.3	PVC	160	Apačia 2,08	
	Nr.4	PVC	160	Apačia 2,29	
					201.9.08.
					(kortelės sudarymo data)
					Arvydas Černiauskas
					Direktorius

