



Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 247

–	Vilnius	Pragiedrulių sodų 3-ioji	113 – A – 6
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatura)

Šulinio pjūviai :



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm		Altitudės	Lipynės–..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315			172,37	Ar yra vandens?–.....
Žemė		–		0.00		172,37	Ar yra dujų–.....
Sienos		plst					Pastabos–.....
Dugnas		plst	315	1,20		171,17	X=6064902.34 Y=585998.75–.....–.....
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d110	Viršus	1,04	171,33	–.....–.....
				Apačia	1,20	171,17	
	Nr.2	PVC	d160	Viršus	1,04	171,33	–.....
				Apačia	1,20	171,17	
	Nr.3			Viršus			UAB "Gitela"
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Užsakymas: 330–I–2019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino:
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2019 12 (kortelės sudarymo data)
				Apačia			