




Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 121

–	Vilnius	Mileišiškių sodų 4-oji g.	113 – A – 8
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai :



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės– (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315		179.18	Ar yra vandens?–
Žemė		–		0.00	179.18	Ar yra dujų–
Sienos		plst				Pastabos
Dugnas		plst	315	1,80	177.38	X=6064857.67 Y=586514.64
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d160	Viršus 1,64	177.54	UAB "Gitela"
				Apačia 1,80	177.38	
	Nr.2	PVC	d160	Viršus 1,64	177.54	
				Apačia 1,80	177.38	
	Nr.3			Viršus		Užsakymas: 323–I–2019
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Patikrino:
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		2019 12 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		