



Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 174

–	Vilnius	Mileišiškių sodų 4-oji g.	113 – A – 8
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatura)


Šulinio pjūviai :



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės – (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315		178.87	Ar yra vandens? –
Žemė		–		0.00	178.87	Ar yra dujų –
Sienos		plst				Pastabos
Dugnas		plst	315	2,10	177.07	X=6064858.88 Y=586516.96
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d160	Viršus 1,94	176.93	
				Apačia 2,10	177.07	
	Nr.2	PVC	d160	Viršus 1,94	176,93	UAB "Gitela"
				Apačia 2,10	177.07	
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Užsakymas: 323–I–2019
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino:
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2019 12 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		