

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilniaus m.

(Miestas)

Mileišiškių Sodų 4-oji g.

(Gatvė)

Nr.() 176 KORTELĖ


(77/32-0007) 113-A-8

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės — (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens — Ar yra dujų — Pastabos X = 6064818.26; Y = 586517.83 Koordinatų sistema: LKS94 Aukščių sistema: LAS07
Dangtis	Ketus	660			180.55	
Žemė	Gruntas		0.00		180.55	
Sienos	Betonas					
Dugnas	Betonas	1500	2.22		178.33	UAB "Inžinerinė geodezija" Objekto nr. Sudarė  A. Valentukevičius Parašas Pavardė Patikrino Parašas Pavardė 2020-07-27 (įrenginio tyrinėjimo data)
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus	2.45	178.10
				Apačia	2.56	177.99
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	2.46	178.09
				Apačia	2.62	177.93
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		