



<u>Fekalinė kanalizacija</u> (Komunikacija)	<u>šulinėlis</u> (Įrenginio pavadinimas)	<u>Kortelė Nr. (63)</u>
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Mileišiškių Sodų 9-oji</u> (gatvė)	<u>77/33-0387 (113-B-1)</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

Vertikalusis




Horizontalusis



PRIRIŠIMO SCHEMA

$x = 6065201.20$
 $y = 586717.28$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra
Dangtis	KET	300	—	185.08	(Medžiaga, kiekis) —
Žemė	—	—	0.00	185.08	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus	LAS07
			110	Apačia	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	UAB "Vilniaus topografija"
			160	Apačia	
	Nr.3			Viršus	Objektas: Mileišiškių Sodų 9-oji g. 10
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Sudarė A.Venclovas
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	(parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	2021 m. 06 mėn.
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	(Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	