


77/33-0389

Felkalinė kani	Nr.	KORTELE 1459	113-B-2
(irenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatura)
2018	Vilnius		Mileišiškis
(Šul. pastatymo metal)	(miestas)		(garvė)

ŠULINIO PŪVIAI:

Vertikalinis

Priešimo brėžinys



Horizontalinis



$$\begin{aligned} X &= 6065133,21 \\ Y &= 587130,85 \end{aligned}$$

Pavard.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.			182,61	(medžiaga, kiekis)
Zemė			0,00		Ar yra vandens? —
Sienos	PVC				Ar yra dujų —
Dugnas	PVC	315	1,02	182,59	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 1,16	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	Objektas
				Apačia 1,16	
	Nr.3	PVC	160	Apačia 1,19	

2018. 12.

(kortelės sudarymo data)

(kortelės sądarė)

Pildyti
 Geodeziniai tyrinėjimai
 Vilnius
 Direktorius