


Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 91 KORTELE		113-B-2 77/33-0389
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšetos nomenklatūra)
2019	Vilnius	Mileišiškių
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

x= 6065169.21
y= 587136.61



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės nėra
Dangtis	ket.	315		183.38	(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	183.38	Ar yra vandens? —
Sienos	PVC				Ar yra dujų —
Dugnas	PVC	315			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrimai"
			1.45	Apačia	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrimai"
			1.45	Apačia	
					UAB "Geodeziniai tyrimai"
					UAB "Geodeziniai tyrimai"
					UAB "Geodeziniai tyrimai"
					2019.08.23
					(Kortelės sudarymo data)
					Direktorius
					(kortelę sudarė)