Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 92 KORTELĖ		113-B-2 77/33-0389
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Mileišiškių
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



Pririšimo brėžinys

Š

P

x= 6065168.51
y= 587135.80

Horizontalinis



Pavad.		Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.		Altitudės m.
Dangtis		ket.	315			183.31
Žemė				0.00		183.31
Sienos		PVC				
Dugnas		PVC	315			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus		
				Apačia	1.42	181.89
	Nr.2	PVC	160	Viršus		
				Apačia	1.42	181.89
	Nr.3	PVC	160	Viršus		
				Apačia	1.42	181.89

Lipynės nėra
(medžiaga,kiekis)

Ar yra vandens? —

Ar yra dujų —

UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"

LIETUVOS RESPUBLIKA
Uždaroji akcinė bendrovė
„Geodeziniai tyrinėjimai"
VILNIUS

2019.05.23
(kortelės sudarymo data)

Arvydas Černiauskas
Direktorius

(kortelę sudarė)