


Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 93 KORTELĖ		113-B-2 77/33-0389
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Mileišiškių
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

⊕ x= 6065159.57
y= 587125.46



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	315		183.11		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	183.11	Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC	315				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 1.30		
	Nr.2	PVC	160	Viršus		
				Apačia 1.30		
					2019.05.23 Arvydas Černiauskas (kortelės sudarymo data) (kortelę sudarė)	