


Vandentiekio sklendė Nr.	51a	KORTELE	113-B-3 77/33-0389
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2018	Vilnius	Mileišiškių	
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:


Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



x= 6065183.67
y= 587189.23

Horizontalinis



Pavard.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ketus	150		183.17		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	183.17	Ar yra vandens?	---
Sienos					Ar yra dujų	---
Dugnas						
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	63	Viršus 1.95 Apačia	181.22	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PE	63	Viršus 1.95 Apačia	181.22	
	Nr.3	PE	63	Viršus 1.95 Apačia	181.22	
					2019.05.23	
					(kortelės sudarymo data)	
					Arvydas Cerniauskas	
					Direktorius, Geodeziniai tyrinėjimai	
					(kortelės sudarė)	