


Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 54a KORTELE		113-B-3 77/33-0389
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Mileišiškių
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



⊕ x= 6065170.66
y= 587181.89

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	400		183.41		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	183.41	Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC	350				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 1.99		
	Nr.2	PVC	160	Viršus		
				Apačia 1.99		
	Nr.3	PVC	160	Viršus		
				Apačia 1.99		
					2019.05.23	
					(kortelės sudarymo data)	
					(kortelės sudarė)	
					Arvydas Čerzinskas	
					Direktorius	

ESPUBLIKA
aroji
inė
rovė
eziniai
jimai"

ESPUBLIKA
Užaroji
akcinė
bendrovė
"Geodeziniai
tyrinėjimai"
VILNIUS