


Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 56a KORTELĖ		113-B-3 77/33-0389
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatura)
2019	Vilnius	Mileišiškių
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

$$\begin{aligned} x &= 6065180.02 \\ y &= 587193.62 \end{aligned}$$



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra
Dangtis	ket.	315		183.17		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	183.17	Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				Ar yra dujų	—
Dugnas	PVC	315				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 2.00		
	Nr.2	PVC	160	Viršus		
				Apačia 2.00		
	Nr.3	PVC	160	Viršus		
				Apačia 2.00		

2019.05.23

(kortelės sudarymo data)

(kortelės sudarė)

Arvydas Cerniauskas
Direktorius

