



<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija)	<u>Sklendė</u> (Įrenginio pavadinimas)	<u>Kortelė Nr. (51a)</u>
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Mileišiškių Sodų 6-oji</u> (gatvė)	<u>77/32-0007 (113-B-5)</u> (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUUVIAI (m.)

Vertikalusis




Horizontalusis



PRIRIŠIMO SCHEMA

$x = 6064910.39$
 $y = 586676.57$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	181.29	(Medžiaga, kiekis) —
Žemė	—	—	0.00	181.29	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	63	Viršus 1.82 179.47	LAS07
			Apačia		
	Nr.2	PE	63	Viršus 1.82 179.47	UAB "Vilniaus topografija"
			Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.83 179.46	Objektas: Mileišiškių Sodų 6-oji g. 7
			Apačia		
	Nr.4			Viršus	Sudarė
			Apačia		
	Nr.5			Viršus	A.Venclovas
			Apačia		
	Nr.6			Viršus	(parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.7			Viršus	2020 m. 08 mėn.
			Apačia		
					(Įrenginio tyrinėjimo data)