

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas
(įrenginio pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)

Čihiro
(Gatvė)


Nr.() 233 KORTELĖ

78/32-0047 (115 - B - 16)
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	315			180.67	Ar yra vandens _____
Žemė		Gruntas		0.00		180.67	Ar yra dujų _____
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6064260.41; Y = 591606.42
Dugnas		Plastm.	315	2.24		178.43	_____
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus			UAB "INSTITA"
				Apačia			
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	2.08	178.59	
				Apačia	2.24	178.43	
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Objekto nr. _____
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Sudarė _____
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Patikrino _____
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			Parašas _____
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			Pavardė _____
				Apačia			

UAB "INSTITA"		
Objekto nr. _____		
Sudarė	Parašas	M. Juozaponis
	Pavardė	
Patikrino	Parašas	
	Pavardė	
2019-04-19 (įrenginio tyrinėjimo data)		