

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Palydovo

(Gatvė)

Nr.() 11 KORTELĖ


78/32-0124 (115 - D - 13)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens _____ Ar yra dujų _____ Pastabos X = 6063494.32; Y = 590847.30
Dangtis	Ketus	315			178.05	
Žemė	Gruntas		0.00		178.05	
Sienos	Plastm.					
Dugnas	Plastm.	315	1.94		176.11	
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus			UAB "INSTITA"
			Apačia			
	Nr. 2	PVC	Viršus	1.78	176.27	Objekto nr.
			Apačia	1.94	176.11	
	Nr. 3		Viršus			Sudarė
			Apačia			
	Nr. 4		Viršus			M.Juozaponis
			Apačia			
	Nr. 5		Viršus			Parašas
			Apačia			
	Nr. 6		Viršus			Pavardė
			Apačia			
	Nr. 7		Viršus			Patikrino
			Apačia			
	Nr. 8		Viršus			2019-05-10
			Apačia			

(įrenginio tyrinėjimo data)