

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(Inginio pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)

Palydovo
(Galvė)


Nr.(115-D-13) 194 KORTELĖ

78/32-0124
(Planšetų nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Malmenys duoli m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ketus	315			182.93	Ar yra vandens nėra	
Žemė				0.00		182.93	Ar yra dujų nėra	
Sienos		PVC					Pastabos X = 6063347.04; Y = 590881.53	
Dugnas		PVC	315	1.54		181.39		
Vamzdžiai	Nr. 1	Plast.	160	Viršus	1.35	181.58	UAB "PrimumGroup"	
				Apočio	1.51	181.42		
	Nr. 2	Plast.	160	Viršus	1.38	181.55		
				Apočio	1.54	181.39		
	Nr. 3			Viršus				
				Apočio				
	Nr. 4			Viršus				
				Apočio				
	Nr. 5			Viršus				
				Apočio				
	Nr. 6			Viršus				
				Apočio				
	Nr. 7			Viršus				
				Apočio				
	Nr. 8			Viršus				
				Apočio				
Objekto nr.							Sudarė	
							Parašas	
							Pavardė	
Patikrino							Parašas	
							Pavardė	
2019-11-15 (įrenginio tyrinėjimo data)								