

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Pavėsio

(Gatvė)

Nr.() 223 KORTELĖ


78/32-0125 (115 - D - 14)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	425			178.60	Ar yra vandens _____
Žemė		Gruntas		0.00		178.60	Ar yra dujų _____
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6063264.59; Y = 591026.94
Dugnas		Plastm.	425	1.69		176.91	_____
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	200	Viršus	1.49	177.11	UAB "INSTITA"
				Apačia	1.69	176.91	
	Nr. 2	Pe	200	Viršus	1.49	177.11	
				Apačia	1.69	176.91	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.50	177.10	Objekto nr.
				Apačia	1.66	176.94	
	Nr. 4			Viršus			Sudarė
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Parašas
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			Parašas
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			Pavardė
				Apačia			

2019-01-14
(įrenginio tyrinėjimo data)

2019-01-14

(įrenginio tyrinėjimo data)