


Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 232


–	Vilnius	Pavėsio g.	115 – D – 14
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai :


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	315		175.34	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		–		0.00	175.34	Ar yra vandens?
Sienos		plst				Ar yra dujų
Dugnas		plst	315	1.92	173.42	Pastabos
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d110	Viršus 1.15	174.19	X=6063274.44 Y=591069.46
				Apačia 1.26	174.28	
	Nr.2	PVC	d160	Viršus 1.76	173.58	
				Apačia 1.92	173.42	
	Nr.3			Viršus		UAB "Gitela"
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Užsakymas: 288–I–2019
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino:
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2019 11
				Apačia		(kortelės sudarymo data)