



Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 233

–	Vilnius	Pavėsio g.	115 – D – 14
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)


Šulinio pjūviai :



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės–..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315		173.94	Ar yra vandens?–.....
Žemė		–		0.00	173.94	Ar yra dujų–.....
Sienos		plst				Pastabos–.....
Dugnas		plst	315	2.26	171.68	X=6063272.59 Y=591088.90
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d110	Viršus 1.04	172.90	–.....
				Apačia 1.15	172.79	–.....
	Nr.2	PVC	d160	Viršus 2.10	173.58	UAB "Gitela"
				Apačia 2.26	173.42	
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Užsakymas: 289–I–2019
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino:
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2019 11 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		