


Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 235


–	Vilnius	Pavėsio g.	115 – D – 4
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatura)

Šulinio pjūviai :


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm		Altitudės	Lipynės – (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315			173.52	Ar yra vandens? –
Žemė		–		0.00		173.52	Ar yra dujų –
Sienos		plst					Pastabos
Dugnas		plst	315	2.08		171.44	X=6063282.47 Y=591091.25
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d160	Viršus	1.92	171.60	
				Apačia	2.08	171.44	
	Nr.2	PVC	d160	Viršus	1.92	171.60	UAB "Gitela"
				Apačia	2.08	171.44	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Užsakymas: 298–I–2019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino:
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2019 11 (kortelės sudarymo data)
				Apačia			