


Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 238


–	Vilnius	Pavėsio g.	115 – D – 4
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai :


Vertikalinis



Horizontalis



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės – (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315		172.76	Ar yra vandens? –
Žemė		–		0.00	172.76	Ar yra dujų –
Sienos		plst				Pastabos
Dugnas		plst	315	0.98	171.78	X=6063298.30 Y=591093.06
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d110	Viršus 0.87	171.89	
				Apačia 0.98	171.78	
	Nr.2	PVC	d110	Viršus 0.87	171.89	
				Apačia 0.98	171.78	
	Nr.3			Viršus		UAB "Gitela"
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Užsakymas: 298–I–2019
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino:
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2019 11 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		