


Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 243


–	Vilnius	Pavėsio g.	115 – D – 4
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai :


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm		Altitudės	Lipynės – (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315			170.43	Ar yra vandens? –
Žemė		–		0.00		170.43	Ar yra dujų –
Sienos		plst					Pastabos
Dugnas		plst	315	1.63		168.80	X=6063283.55 Y=591124.55
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d160	Viršus	1.47	168.96	
				Apačia	1.63	168.80	
	Nr.2	PVC	d160	Viršus	1.47	168.96	UAB "Gitela"
				Apačia	1.63	168.80	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Užsakymas: 298–I–2019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino:
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2019 11 (kortelės sudarymo data)
				Apačia			