

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Tako

(Gatvė)

Nr.() 131 KORTELĖ


78/32-0127 (115 - D - 16)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	425			170.83	Ar yra vandens _____
Žemė		Gruntas		0.00		170.83	Ar yra dujų _____
Sienos		Plastm.					Pastabos $X = 6063364.45$; $Y = 591560.20$
Dugnas		Plastm.	425	1.82		169.01	_____
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	1.66	169.17	UAB "INSTITA" Objekto nr. _____ Sudarė _____ Patikrino _____ 2019-01-08 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	1.82	169.01	
	Nr. 2	Pe	200	Viršus	1.62	169.21	
				Apačia	1.82	169.01	
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			

Lipynės (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens

Ar yra dujų

Pastabos X = 6063364.45; Y = 591560.20

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarė

Parašas

M.Juozaponis

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2019-01-08

(įrenginio tyrinėjimo data)