

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Biržiškų

(Gatvė)

Nr.() 112 KORTELE


78/32-0066 (115 - D - 4)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens _____ Ar yra dujų _____ Pastabos X = 6064147.46; Y = 591470.78
Dangtis	Ketus	315		182.65	
Žemė	Gruntas		0.00	182.65	
Sienos	Plastm.				
Dugnas	Plastm.	315	0.97	181.68	
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus		UAB "INSTITA"
			Apačia		
	Nr. 2	PVC	Viršus	0.81	
			Apačia	0.97	
	Nr. 3		Viršus		Objekto nr.
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		Sudarė
			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		Patikrino
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		Parašas
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		Pavardė
			Apačia		
	Nr. 8		Viršus		2019-04-23
			Apačia		

(įrenginio tyrinėjimo data)