

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Biržišku

(Gatvė)

Nr.() 116 KORTELĖ


78/32-0067 (115 - D - 4)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	Ketus	315		182.99
Žemė	Gruntas		0.00	182.99
Sienos	Plastm.			
Dugnas	Ketus	315	1.75	181.24
Vamzdžiai	PVC	160	Viršus	
			Apačia	
			Viršus	1.59
			Apačia	1.75
			Viršus	
			Apačia	
			Viršus	
			Apačia	
			Viršus	
			Apačia	
			Viršus	
			Apačia	
			Viršus	
			Apačia	
			Viršus	
			Apačia	

Lipynės (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens

Ar yra dujų

Pastabos X = 6064133.33; Y = 591504.69

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarė

M.Juozaponis

Parašas

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2019-04-23

(įrenginio tyrinėjimo data)