



Buitinė nuotekų	KORTELE Nr. 118	78/32-0067
2020	Vilnius BIRŽIŠKŲ,	115-D-4
(įreng. pastatymo metai)	(miestas) (gatvė)	(planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Pririšimo brėžinys:

Vertikalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	kd.			182,61	(medžiaga,kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	PVC				UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
Dugnas	PVC	315			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus	
				Apačia	1,67 180,94
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apačia	1,67 180,94
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	

LIETUVOS RESPUBLIKA

Uždaroji
akcinė
bendrovė

„Geodeziniai
tyrinėjimai“

VILNIUS

Sudarė:

Arvydas ČERNIAUSKAS

Direktorius