



Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 120A

–	Vilnius	Biržiškų g.	115 – D – 4
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)



Šulinio pjūviai :



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315		183.61	Ar yra vandens?
Žemė		–		0.00	183.61	Ar yra dujų
Sienos		plst				Pastabos
Dugnas		plst	315	1.80	181.81	X=6064114.98 Y=591491.55
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d160	Viršus 1.24	182.37	
				Apačia 1.40	182.21	
	Nr.2	PVC	d160	Viršus 1.24	182.37	UAB "Gitela"
				Apačia 1.40	182.21	
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Užsakymas: 297–I–2019
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino:
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2019 11 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		