

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas
(įrenginio pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)

Biržiškų
(Gatvė)


Nr.() 221a KORTELĖ

78/32-0067 (115 - D - 4)
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens _____ Ar yra dujų _____ Pastabos X = 6064036.96; Y = 591543.57
Dangtis	Ketus	315			181.24	
Žemė	Gruntas		0.00		181.24	
Sienos	Plastm.					
Dugnas	Plastm.	315	1.64		179.60	
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus			UAB "INSTITA"
			Apačia			
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.48	Objekto nr.
				Apačia	1.64	
	Nr. 3			Viršus		Sudarė
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		Patikrino
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		Parašas
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		M.Juozaponis
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		Pavardė
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		2019-04-23
				Apačia		

(įrenginio tyrinėjimo data)