


Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 224


–	Vilnius	Biržiškų g.	115 – D – 4
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatura)

Šulinio pjūviai :


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės– (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	315		181.05	Ar yra vandens?–	
Žemė		–		0.00	181.05	Ar yra dujų–	
Sienos		plst				Pastabos	
Dugnas		plst	315	1,40	179.65	X=6064047.10 Y=591523.31	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d160	Viršus 1,24	179.81		
				Apačia 1,40	179.65		
	Nr.2	PVC	d160	Viršus 1,24	179.81	UAB "Gitela"	
				Apačia 1,40	179.65		
	Nr.3			Viršus			Užsakymas: 309–I–2019
				Apačia			
	Nr.4			Viršus		Sudarė: Ž. Daugirdas	
				Apačia			
	Nr.5			Viršus		Patikrino:	
				Apačia			
	Nr.6			Viršus		2019 11 (kortelės sudarymo data)	
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			