


Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 228


–	Vilnius	Biržiškų g.	115 – D – 4
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatura)

Šulinio pjūviai :


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Š

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm		Altitudės	Lipynės– (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315			183,10	Ar yra vandens?–
Žemė		–		0.00		183,10	Ar yra dujų–
Sienos		plst					Pastabos
Dugnas		plst	315	4,89		178.21	X=6064043.73 Y=591537.10
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d160	Viršus	2,72	180.38	
				Apačia	2,88	180.22	
	Nr.2	PVC	d160	Viršus	4,73	178.37	UAB "Gitela"
				Apačia	4,89	178.21	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Užsakymas: 295–I–2019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino:
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2019 11 (kortelės sudarymo data)
				Apačia			