

(Komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)

Nr.(_____) 234 KORTELE

(78/32-0104) 115-D-9

(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis




Horizontalis

2 — — 1

Koordinatų sistema: LKS94

Aukščių sistema: LAS07



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis	Ketus	150			176.80
Žemė	Gruntas		0.00		176.80
Sienos	–				
Dugnas	–	320			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	32	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 2	PE	32	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 8			Viršus	
				Apačia	

Lipynės _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos $X = 6063543.03$; $Y = 590845.01$

Tyrinėjimų metu komunikacija buvo užkasta. Sklendės gylis nenustatytas

UAB "Inžinerinė geodezija"

Objekto nr. _____

Sudarė _____

Parašas _____

A. Valentukevičius

Pavardė _____

Patikrino _____

Parašas _____

Pavardė _____

2020-08-14

(įrenginio tyrinėjimo data)