


Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 55

—	Vilnius	A.Voldemaro g.	116 – C – 10
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)


Šulinio pjūviai :

Vertikalinis




1

Horizontalinis



2

Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės—..... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315		171.39	Ar yra vandens?—.....
Žemė		—		0.00	171.39	Ar yra dujų—.....
Sienos		plst				Pastabos—.....
Dugnas		plst	315	1.15	170.24	X=6063698.68 Y=591922.18
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d110	Viršus 1.04	170.35	—.....
				Apačia 1.15	170.24	—.....
	Nr.2	PVC	d110	Viršus 1.04	170.35	—.....
				Apačia 1.15	170.24	—.....
	Nr.3			Viršus		UAB "Gitela"
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Užsakymas: 264–I–2019
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino:
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2019 11 (kortelės sudarymo data)
				Apačia		