

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Čiobrelių

(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Nr.() 172 KORTELĖ

78/32-0128 (116 - C - 13)



(Planšeto nomenklatūra)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	425			172.75
Žemė		Gruntas		0.00		172.75
Sienos		Ketus				
Dugnas		Plastm.	425	1.50		171.25
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	200	Viršus	1.30	171.45
				Apačia	1.50	171.25
	Nr. 2	Pe	200	Viršus	1.30	171.45
				Apačia	1.50	171.25
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.34	171.41
				Apačia	1.50	171.25
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens

Ar yra dujų

Pastabos X = 6063357.44; Y = 591778.10

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarė

M. Juozaponis

Parašas

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2019-04-18

(įrenginio tyrinėjimo data)