

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas
(įrenginio pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)

Klonių
(Gatvė)


Nr.() 204 KORTELĖ

78/32-0127 (116 - C - 13)
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens _____ Ar yra dujų _____ Pastabos X = 6063305.55; Y = 591658.83
Dangtis	Ketus	315		161.57	
Žemė	Gruntas		0.00	161.57	
Sienos	Plastm.				
Dugnas	Plastm.	315	1.77	159.80	
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus		UAB "INSTITA" Objekto nr. _____
			Apačia		
	Nr. 2	PVC	Viršus	1.61	
			Apačia	1.77	
	Nr. 3		Viršus		Sudarė _____ M.Juozaponis Parašas _____ Pavardė _____
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		Patikrino _____ Parašas _____ Pavardė _____
			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		2019-05-01 (įrenginio tyrinėjimo data)
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 8		Viršus		
			Apačia		