

Nuotakinė kanalizacija
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 193 KORTELE

Vilnius
(miestas)

P. Plechavičiaus g.
(gatvė)


78/32 – 0130, 116-C-15
(planšeto nomenklatūra)

§



Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



X=6063476.27
Y=592298.49

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra..... (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		PVC	315			156.64	Ar yra vandens? yra...		
Žemė				0.00		156.64	Ar yra dujų?yra		
Sienos		PVC					Pastabos		
Dugnas		PVC	315	1.10		155.54			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus			RYČIO GRIGO individuali veikla Kval. paž. nr. 1GKV – 503		
				Apačia	1.10	155.54			
	Nr. 2	PVC	160	Viršus					
				Apačia	1.10	155.54			
	Nr. 3	PVC		Viršus					
				Apačia					
	Nr. 4	PVC		Viršus			Objektas:		
				Apačia					
				Viršus			Sudarė	R. Grigas	
				Apačia				(v. pavardė)	
			Viršus			LAS07			
			Apačia						
			Viršus			2021 01 09 (įrenginio tyrinėjimo data)			
			Apačia						