

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Čihiro

(Gatvė)

Nr.() 5 KORTELĖ


78/32-0067 (116 - C - 1)

(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	315			176.98	Ar yra vandens _____
Žemė		Gruntas		0.00		176.98	Ar yra dujų _____
Sienos		Plastm.					Pastabos $X = 6064223.49$; $Y = 591685.27$
Dugnas		Plastm.	315	1.72		175.26	_____ _____
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus			UAB "INSTITA"
				Apačia			
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.56	175.42	Objekto nr. _____
				Apačia	1.72	175.26	
	Nr. 3			Viršus			Sudarė _____ Parašas _____ M.Juozaponis _____
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Patikrino _____ Parašas _____ Pavardė _____
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			2019-04-19 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			