

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Bičių

(Gatvė)

Nr.() 112 KORTELĖ


78/32-0088

(Planšetų nomenklatura)


ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	425			170.26	Ar yra vandens _____
Žemė		Gruntas		0.00		170.26	Ar yra dujų _____
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6063883.90; Y = 591837.93
Dugnas		Plastm.	425	2.33		167.93	_____
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	160	Viršus	2.17	168.09	UAB "INSTITA"
				Apačia	2.33	167.93	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	2.17	168.09	
				Apačia	2.33	167.93	
	Nr. 3			Viršus			Sudarė _____ Parašas _____ M.Juozaponis
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Patikrino _____ Parašas _____ Pavardė _____
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			2019-05-01 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarė

Parašas

M. Juozaponis

Patikrino

Parašas

Pavardė

2019-05-01

(įrenginio tyrinėjimo data)